



REPORTE ENTREGA DE VEHICULO



PARA:	OVE
E-MAIL:	gabrielpa2010@hotmail.com ; ismaelc0319@hotmail.com ; isaacv02@outlook.com ; dannyvega1976@gmail.com ; osgonzalez233950@gmail.com ; gsaldana682@gmail.com
ATENCIÓN:	Dr. William Mejía we.mejia@gmail.com ; Lic. Carla Barata carla.barata@fgml.com ; Dr. Alvaro Sanclemente alvaro.sanclemente@internationalsos.com ; Dra. Katherine Anguizola katherine.anguizola@fgml.com ; Lic. Natalia Duque natalia.duque@fgml.com

NOTA: Por razones de seguridad el motor debe de estar frio para minimizar el riesgo de lesión al personal que realiza la inspección.

SIEMPRE asegurese que el FRENO DE MANO / EMERGENCIA este ACTIVADO antes de cualquier inspección externa del vehiculo sea realizada y asegurese que al momento de la inspección esta sea realizada en un terreno nivelado para evitar cualquier desnivel en los liquidos que deben de ser revisados o que el vehiculo se pueda mover durante la inspección.

ENTREGA DE:	JOSE VASQUEZ	ENTREGA A:	GABRIEL GONZALEZ
FECHA INICIO ROTACIÓN:	09/01/2019	FECHA FIN DE ROTACIÓN	16/01/2019
LUGAR:	PUNTA RINCON		
VEHICULO:	LV201	PLACA:	713376
KILOMETRAJE INICIAL:	135641	KILOMETRAJE FINAL:	135979

INSPECCIÓN	SI	NO	COMENTARIOS
El motor del vehiculo está frio durante la inspección	X		
El exterior del vehiculo no tiene signos de daños en las latas, luces del vehiculo, luces de emergencia y espejos laterales		X	PEQUEÑOS RAYONES EN LOS LATERALES.
Todos los vidrios estan libres de grietas o signos de daños	X		
El vehiculo se encuentra limpio tanto en el interior como en el exterior	X		
Todas las llantas del vehiculo se encuentran con la presión adecuada	X		
No hay signos de fuga de liquidos (aceite, hidraulico, agua) debajo del vehiculo		X	
Cada uno de los siguientes niveles de liquidos fueron revisados y están en los niveles adecuados:			
Nivel de liquido del radiador	X		NIVEL OPTIMO
Nivel de aceite del motor	X		NIVEL OPTIMO
Nivel de liquido del limpiavidrios	X		NIVEL OPTIMO
Nivel de liquido de frenos	X		NIVEL OPTIMO
Nivel de liquido de dirección asistida / hidraulica	X		NIVEL OPTIMO
Nivel de agua de electrolitos de la bateria	X		NIVEL OPTIMO

El funcionamiento de los siguientes items ha sido revisado y está en completo y adecuado funcionamiento			
Luces de freno	X		
Indicadores de panel de comando	X		
Luces y alarma de reversa	X		
Luces frontales bajas	X		
Luces frontales altas	X		
Luces de emergencia (si aplica)	X		
Sirena de emergencia (si aplica)	X		
Pito del vehiculo	X		
Radio de comunicación	X		
Plumilla parabrisas frontal	X		
Plumilla parabrisas trasero (si aplica)			NO TIENE
Freno de mano/emergencia	X		
El vehiculo tiene por lo menos 2/3 de combustible	X		TANQUE LLENO
El interior del vehiculo esta limpio sin daños en las paredes, techo o piso	X		PISO DAÑADO, ASIENTO DE PASAJERO Y OPERADOR CON RASGADURAS EN CIERTAS
La camilla del vehiculo está limpia y completamente funcional	X		
Los puntos de anclaje y la manija de liberación de la camilla están en buen estado y funcionales	X		
Las luces internas funcionan correctamente	X		
El extintor del vehiculo está vigente, sellado y asegurado	X		

FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO PREVENTIVO		15/01/2019
FECHA ULTIMO MANTENIMIENTO POR REPARACIÓN		
PROXIMO MANTENIMIENTO		140,910
PREVENTIVO	KM:	FECHA:

SEGUIMIENTO VEHICULO EN MANTENIMIENTO:
(fecha de seguimiento, estatus, fecha probable de entrega)

FECHA ULTIMA LIMPIEZA EXTERNA:	16/01/2019
FECHA ULTIMA LIMPIEZA INTERNA:	16/01/2019

REUNIONES ASISTIDAS DURANTE LA ROTACIÓN
FECHA: NINGUNA **PRESIDIDA POR:** _____
LUGAR: _____
IDENTIFICAR ACCIONES RESULTANTES DE ESTAS REUNIONES QUE AFECTEN A ISOS/AMPSA O SUS ACTIVIDADES:

ASUNTOS PENDIENTES: INFORMAR AL COORDINADOR DE TURNO PARA CITA EN TALLER DE LA M2 PARA REPARACION DE ACONDICIONADOR DE AIRE.

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES: LAVAR DIARIAMENTE EL VEHICULO DE EMERGENCIA.LLENAR EL CHECK LIST DIARIAMENTE.

ANEXO FOTOGRAFICO



NOMBRE Y FIRMA OVE SALIENTE: JOSE VASQUEZ

NOMBRE Y FIRMA OVE ENTRANTE: GABRIEL GONZALES